公開実用 昭和60- 59379

® 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報 (U) 昭60-59379

(1) Int Cl. 4

remarks and the second

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和60年(1985)4月25日

H 01 R 13/66 9/09 6625-5E 6574-5E

審査請求 未請求 (全 頁)

€.考案の名称 プリント板用コネクタ

②実 顧 昭58-151555

②出 順 昭58(1983)9月29日

砂考 案 者

門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

小 野 砂考 案 者

健 治 門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

松下電工株式会社 門真市大字門真1048番地 の出 願 人

弁理士 竹元 敏丸 外2名 で代 理 人

書

ı

- 21 考案の名称
- 3 プリント板用コネクタ
- 4.2 実用新案登録請求の範囲
- 5 (1) 絶縁台に複数導電ポストを列設してなるプ
- 6 リント板用コネクタのヘッダーのプリント板に面
- 1するポスト基端の絶縁台に凹所を設けると共にこ
- 8 の凹所内に所要電子部品を収納して所定のポスト
- 9間に進電接続した状態で前配凹所内に充填した封
- 10 止材で、前記凹所内にポストと電子部品を密封・
- 11 固定してなることを特徴とするプリント板用コネ
- 12 7 B
- 13 3 考案の詳細な説明
- 14 〔技術分野〕
- 15 本考案は、プリント板と他のプリント板や電気
- 16 機器間を導電接続するプリント板用コネクタに関
- 17 する。
- 18 (背景技術)
- 19 従来のプリント板用コネクタを構成するヘッダ
- 20 或はコネクタいずれの側においても、抵抗、コン

(1)

公開実用 昭和60- 59379

1 デンサ、ダイオードなどの電子部品を内蔵できる2 構成のものはなく、プリント板においてそれらの3 電子部品を接続する必要があった。

- 4 〔考案の目的〕
- 5 本考案は上記従来の事情に着目し、ヘッダ側に 6 おいて内蔵可能とし、あわせてポストの強固な固 7定、更にヘッダの半田付時におけるフラックスの 8 ポストとヘッダ絶縁台相互間の隙間からの上昇を 9 防止することにある。
- 10 〔考案の開示〕
- 11 本考案は、ブリント板側のポスト基端に設けた
 12 凹所に電子部品を収納し所定ポストに接続した状
 13 態で凹所内に充填した封止材でポストと絶縁台間
 14 の隙間を密封し、かつポストの基端と電子部品を
 15 凹所に固定するものである。
- 16 以下本考案の実施例について第1図乃至第2図 17を参照して説明する。
- 18 ヘッダの絶縁台 1 は合成樹脂(P・B・T 樹脂、 ナ
 19 イロン樹脂など)の塑造成型により形成してあり、
 20 導電金属製のポスト 2 の貫通孔が複数個列設して

1ある。


- 2 このポスト2は貨頭孔に圧入して固定するが隙 3 間が残っている。
- 4 そして第2図に示すようにヘッダの絶縁台1の 5プリント板側3のポスト2基端には凹所6が形成 6 してあり、この凹所 6 内にノイスフイルタの目的 7亿用いるコンデンサや抵抗、ダイオードなどの電 8子部品 4 を収納し、ポスト 2 の基端に導電接続す 9る。そして接続後電子部品を凹所 6 内に充分収納 10 した状態で、エポキシ樹脂の半硬化状態のものの 11 粉末成型したペレット 5 を凹所に入れ、 120°C で 12 20 分間位加熱して溶融させ、冷却して封止する。 13 そしてボストと貫通孔の隙間が密封されてフラッ 14 クスの上昇が阻止されるとともに、曲り易いポス 15 ト2の基端も固定されて強固になり、電子部品 4 16 と、ポスト2との接続部分もエポキシ樹脂で外部 17 より密止されるので劣化しがたい。尚封止材はべ 18 レットのほか液状でもよく本実施例以外のものを 19 選択可能である。
 - 20 〔考案の効果〕

公開実用 昭和60- 59379


2字柳原

								_														•
1						妙														_		n°
2		本	考	乘	ri	以	上	說	明	し	た	構	成	٤	し	て	Þ	9	•	^	フ	<i>•</i>
3 41		K	所	要	Ø	電	子	笫	品	が	収	粕	て	ŧ	し	か	4	ボ	ス	ł	Ø	即
4 5	÷	盐	4Y.	<u>بر</u>	<u>ال</u>	•	K	フ	7	ヮ	1	ス	防	止	4	可	能	٤	5	9	す	<
						突																
		π			•																	
6	4					簡						- 256	. etc		s ta	* **	: 4091	女	汞	: 1.		第
7		第	1	X	<i>1</i> 3	至	男	2	凶	ra	4	. 45	**			a a	er.				della	第一面
8	1	ß	1 1	t ^	٠ -	Ä	· Ø	斜	視	<u>X</u>	١.	第	; 2	汉		<i>5</i> 3	· 194	4 X	ル	ره	, MAI	面
9	这			5 2																		
10		1	:	: #	多類	支台	` .	2	:	ŋ	₹ 7	١ ١	٠.	3	:	7	r y	, ,	٠ ٢	桥		
11	4		: 1	E -	子音	5 A	<u>.</u>	5	:	_	٠ ١	/ ·	, ì									
12																						
13								¥	利	新	案 图	全国	田	魱人								
14									松	•	下	f	. :	I.	拼	ŧ :	깇	슸	?	比		
15									代	埋	人	并理	士		4	٢	元	æ		丸		
16			·													(往	2 د ر	名)		
17																						
14																						
18													•									
19																						
20																						

(4)



第 2 図



814

実開の-59379

代理人 并理士 竹 元 敏 丸 外2名 58-230G1022

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:						
BLACK BORDERS						
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES						
☐ FADED TEXT OR DRAWING						
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING						
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES						
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS						
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS						
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT						
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY						
☐ OTHER:						

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.